



- IKEA Schrankzeile



Behandlung 3

- Schrankzeile weiß groß
- Schrankzeile weiß klein
- Diplomat DC 180 Baujahr 2021





Behandlung 4

- Eckschränke mint
- Diplomat DC 180 Baujahr 2021
- Kleinröntgen Heliodent DS (Baujahr unbekannt)



- Varios 970 Piezon (Baujahr unbekannt)



Steri

- Thermodesinfektor Miele PG 8581 (Baujahr 2022)
- Steri Euronda E 10 (Baujahr 2024) mit Wasserfiltersystem
- Arbeitstische IKEA 2x, Einbauschränke





Röntgen

- OPG Orthophos XG Sirona (Baujahr unbekannt)
- Wandstuhl mit Rückenpolster für Einzelröntgen



Keller

- Kompressor Ekom 50 4VR 4 Behandler (Baujahr 2024)
- Alter Kompressor (?)
- Saugmaschine (?)
- Kavo KEY Laser 3 1243



- Melag Vakuklav 31-B





- Sirona Behandlungseinheit M1
- Reitel Vakuummischerät
- Reitel Gipstrimmer



- Erkodent Tiefziehgerät Erkoform
- Nabertherm Muffelofen
- Giroform Pinbohrgerät

